

KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING AV BYGGNADER I SVEDEN, Augusti 2017 av byggnadsantikvarie Johan Häggblom											
Tomtnr	Adress	Hustyp	Byggår	/tillbyggnad	Sockel	Fasad	Tak	Fönster	Karaktäristiska detaljer	Kommentar till helhet	Skyddsvärd
SVE-3-1	Torgg. 29	1 ½ vån	1941	1958, 1980	Brun spritputs	Gulmålad locklistpanel	Sadeltak klätt i svarmålad falsad plåt	Korspostfönster, bytta	Inklädd takfot, smidesräcken	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-3-2	Öhbergsv. 12	1 ½ vån	1953	-	Blå spritputs	Grå spritputs	Sadeltak klätt i tvåkupigt taktegel	Två- och trelufts-fönster	Fönsterkrön i taktegel, inklädd takfot, triangelformat gavelfönster, smidesräcken	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-3-3	Öhbergsv. 14	1 ½ vån	1941	1972	Ljusgrå spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i rödmålad falsad plåt	Två- och trelufts-fönster, bytta	Takfot indragen över gavel	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-3-4	Torgg. 31	2-vånings-sockerbitshus	1941	1957, 1963, 1980, 2001	Brun puts	Tilläggsisolerad inklädd i gul korrugerad plåt	Valmat tak klätt i brunmålad falsad plåt	Enluft, bytta	Smidesräcken, karosseripanel garageport	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-3-6	Öhbergsv. 16	2-vånings-sockerbitshus	1942	1955	Brun spritputs	Gulmålad locklistpanel	Valmat tak klätt i rödmålad falsad plåt	Två- och trelufts-fönster	Hörn-fönster	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-3-7	Öhbergsv. 18	1 ½ vån	1948	1955, 1967g, 2002, 2004	Mörkgrön spritputs	Gulmålad locklistpanel	Sadeltak klätt i omålad falsad plåt	Två- och trelufts-fönster, delvis bytta	Takfot indragen över gavel, hörnfönster	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-3-8	Torgg. 35	1 ½ vån	1951	1964g	Brun spritputs	Vit spritputs / eternit	Betongpannor	Kvadratiska enluft m. vädringslucka	Inklädd takfot, triangelformat gavelfönster undernock	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-3-9	Torgg. 37	2-vånings-sockerbitshus	1950	2003	Ljusgrön spritputs	Blåmålad lockpanel	Valmat tak klätt i svartmålad falsad plåt	Tvåluft, blå bågar vita karmar	Kontrasterade färg på fönsterbåge, smidesräcken, rundad balkongfront	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	X
SVE-3-10	Öhbergsv. 20	1 ½ vån	1948-49	1972, 1978	Grå spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i rödmålad falsad plåt	Två- och trelufts-fönster	Smidesräcken, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-3-11	Öhbergsv. 22	1 ½ vån	1956	2003, 2005g	Brun spritputs	Gul spritputs	Sadeltak klätt i betongpannor	Enluft	Smidesräcken	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-3-12	Öhbergsv. 24	1 ½ vån	1955	1986	Brun spritputs	Begie spritputs	Sadeltak klätt i betongpannor	Tvåluft med spröjs, bytta	-	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-3-13	Torgg. 39	1 ½ vån	1951		Brun spritputs	Begie spritputs	Sadeltak klätt i brunmålad falsad plåt	Två- och trelufts-fönster, bytta	Triangelformat gavelfönster undernock, smidesräcken	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-3-14	Torgg. 41	2-vånings-sockerbitshus	1942		Grå spritputs	Vit spritputs	Valmat tak klätt i gråmålad falsad plåt	En-, två- och trelufts-fönster	Kontrasterande färg på fönsterbågar, triangelformat fönster på tak	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-3-15	Öhbergsv. 26	1 ½ vån	1955	1997	Grå spritputs	Gul spritputs	Sadeltak klätt i betongpannor	Tvålufts-fönster	-	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-3-16	Öhbergsv. 28	1 ½ vån	1948	1966g, 1971	Brun spritputs	Begie spritputs	Sadeltak klätt i brunmålad falsad plåt	Tvålufts-fönster	Takfot indragen över gavel, triangelformat gavelfönster undernock	Ursprunglig karaktär delvis väl bevarad	
SVE-3-17	Torgg. 33	1 vån	1949-50		Vit slätputs	Vit spritputs	Valmat tak klätt i omålad falsad plåt	Två- och trelufts-fönster, bytta	Smidesräcken, karosseripanel garageport, triangelformat takfönster	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-3-18	Torgg. 33 (skafttomt)	1 vån	1956		Brun spritputs	Begie	Sadeltak med flack vinkel klätt i tegelimiterad plåt	Asymetriska tvålufts-fönster	-	Ursprunglig karaktär välbevarad, stöder ej områdets karaktär i övrigt	
SVE-4-6	Öhbergsv. 23A	1 ½ vån	1950-53		Grå spritputs	Grå spritputs	Sadeltak klätt i tegelimiterad plåt	Två- och trelufts-fönster, bytta	Fönsterkrön i taktegel, utsvängda hängbräder på gavlar, triangelformat gavelfönster, dörr med karosseripanel	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-4-7	Öhbergsv. 23B	1 vån sutterräng	1965		Brun slätputs	Gult tegel, vita skivor	Sadeltak klätt i betongpannor	Enlufts-fönster	-	Ursprunglig karaktär bevarad, stöder ej områdets karaktär i övrigt	
SVE-4-8	Krokviksgr. 2	1 ½ vån	1953	1957, 1963g	Brun spritputs	Röd spritputs	Sadeltak klätt i grönmålad korrugerad plåt	Två- och trelufts-fönster	Fönsterkrön i taktegel, utsvängda vindskivor, triangelformat gavelfönster undernock, smidesräcken	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-4-9	Krokviksgr. 4	1 ½ vån	1954	1965g 1997	Grå spritputs	Grön spritputs	Sadeltak klätt i betongpannor	Två- och trelufts-fönster, bytta	Inklädd takfot, smidesräcken	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-4-10	Krokviksgr. 6	1 vån	1955		Grå slätputs	Rött tegel	Sadeltak klätt i tjocka tegelpannor	Asymetriska tvålufts-fönster	Hantverksmässighet i byggnadssätt och materialval, dekorativa hängbräden	Ursprunglig karaktär välbevarad	
SVE-4-11	Krokviksgr. 8	1 ½ vån	1955	1966	Blå spritputs	Grå spritputs	Sadeltak klätt i gråmålad falsad plåt	Asymetriska tvålufts-fönster, bytta	Fönsterkrön i taktegel, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär modifierad	

KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING AV BYGGNADER I SVEDEN, Augusti 2017 av byggnadsantikvarie Johan Häggblom											
Tomtnr	Adress	Hustyp	Byggår	/tillbyggnad	Sockel	Fasad	Tak	Fönster	Karaktäristiska detaljer	Kommentar till helhet	Skyddsvärd
SVE-5-2	Mästargr.3/Ekog r.12	1 vån	1977-82		Betong med frilagd ballast	Rött tegel, mexitegel	Sadeltak med flack vinkel klätt i betongpannor	Enlufts-fönster med vädringslucka	-	Ursprunglig karaktär välbevarad, stöder ej områdets karaktär i övrigt	
SVE-5-4	Ålandsv. 74	1 ½ vån	1950	1966g, 1998	Grå spritputs	Ljusgul spritputs	Sadeltak klätt i tegelimiterad plåt	Tvålufts-fönster	Fönsterkrön i taktegel, usvängda vindskivor, triangelformat gavelfönster under nock, smidesräcken	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad trots kraftig tillbyggnad	
SVE-5-7	Mästargr.5	1 ½ vån	1947	1956, 1971g	Blågrå spritputs	Begie spritputs	Sadeltak klätt i betongpannor	Två- och trelufts-fönster	Hörn-fönster, triangelformat gavelfönster under nock, utsvängda vindskivor på gavlar, karosseripanel på garageport och farstukvist, smidesräcken	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-5-8	Ekogr. 10	1 ½ vån	1971	1979, 1983	Brun slätputs	Skivor med småstensyta	Sadeltak klätt i sinus-korrugerad eternit	Enlufts-fönster med vädringslucka	-	Ursprunglig karaktär modifierad, stöder ej områdets karaktär i övrigt	
SVE-6-1	Ålandsv. 81	1 ½ vån	1950	1969g	Brun spritputs	Gult tegel	Sadeltak klätt i äldre betongpannor	Två- och treluft, bytta	inklädd takfot, smidesräcken	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-6-2	Mästargr. 11	1 vån	1954	1993, 2000	Brun spritputs	Begie slätputs	Sadeltak klätt i mörka betongpannor	Enlufts- och asymmetriska tvålufts-fönster, bytta	-	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-6-3	Mästargr. 13	1 ½ vån	1950	1988	Brun spritputs	Vit korrugerad plåt	Sadeltak klätt i tegelimiterad plåt	Två- och trelufts-fönster	Smidesräcken, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-7-2	Ålandsv. 76	2-vånings-sockerbitshus	1943		Grön spritputs	Vit spritputs	Valmat tak klätt i betongpannor	Två- och trelufts-fönster	Fönsterbågar målade i grön accentfärg, triangelformat takfönster, smidesräcken, karosseripanel på garageport	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-7-3	Ålandsv. 78	1 ½ vån	1947	1966g	Brun spritputs, natursten	Gul spritputs	Sadeltak klätt i äldre betongpannor	Två- och trelufts-fönster, bytta	Triangelformat gavelfönster under nock, utsvängda gavelvindskivor	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-7-6	Ålandsv. 80	1 ½ vån	1952		Brun spritputs	Gulmålad locklistpanel	Sadeltak klätt i betongpannor	Två- och trelufts-fönster	Triangelformat gavelfönster under nock, utsvängda gavelvindskivor, dörrar och garageport med karosseripanel	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-7-7	Ekogr. 5	2-vånings-sockerbitshus	1941	1958g	Gråblå spritputs	Ljusblå spritputs	Valmat tak klätt i omålad falsad plåt	Två- och trelufts-fönster	Triangelformat takfönster, vardagsrum med utskjutande abisidform	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-7-8	Jägargr. 4	2-vånings-sockerbitshus	1948	1963g, 2003g	Grå spritputs	Rosa spritputs	Valmat tak klätt i omålad falsad plåt	Två- och trelufts-fönster	Triangelformat takfönster	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-8-1	Ålandsv. 83	1 ½ vån	1950	2002, 2008g	Grön spritputs	Gulmålad locklistpanel	Sadeltak klätt i betongpannor	Två- och trelufts-fönster, bytta	inklädd takfot, smidesräcken	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-8-2	Lekgr. 3	1 ½ vån	1954-56		Grön spritputs	Vit korrugerad plåt	Sadeltak klätt i rödmålad falsad plåt	Asymmetriska tvålufts-fönster, bytta	Triangelformat gavelfönster under nock, inklädd takfot, smidesräcken	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-8-3	Lekgr. 1	2-vånings-sockerbitshus	1945		Brun spritputs	Gul spritputs	Valmat tak klätt i betongpannor	Tvålufts-fönster	Triangelformat takfönster, smidesräcken	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-9-2	Ålandsv. 82	1 vån + suterrängvån	1951	1963g, 1966, 1971	Brun spritputs	Vit spritputs	Sadeltak med flack vinkel klätt i mörka betongpannor	En- och tvålufts-fönster med vädringslucka	Takfot indragen över gavel, smidesräcken	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-9-3	Ålandsv. 84	1 ½ vån	1947	1951, 1965g, 2007	Brunröd spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i betongpannor	Tvålufts-fönster, bytta	Triangelformat gavelfönster under nock, inklädd takfot, burspråk	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-9-6	Ålandsv. 86	1 ½ vån	1948		Mörkgrön spritputs	Grön spritputs	Sadeltak klätt i sinus-korrugerad eternit	Tvålufts-fönster, bytta	Triangelformat gavelfönster under nock, inklädd takfot, burspråk	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-9-7	Ålandsv. 88	2-vånings-byggnad	1952	1966g, 1968, 1997	Röd spritputs	Gul locklistpanel	Valmat tak klätt i brunmålad falsad plåt	Tvålufts-fönster, bytta	Smidesräcken	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	

KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING AV BYGGNADER I SVEDEN, Augusti 2017 av byggnadsantikvarie Johan Häggblom											
Tomtnr	Adress	Hustyp	Byggår	/tillbyggnad	Sockel	Fasad	Tak	Fönster	Karaktäristiska detaljer	Kommentar till helhet	Skyddsvärd
SVE-9-10	Ålandsv. 90	1 ½ vån	1947	1961, 2002	Grön spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i grönmålad falsad plåt	Tvåluvsfönster	Fönsterbågar målade i grön accentfärg, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär delvis bevarad trots t.isolering och utbyggnad	
SVE-9-11	Ålandsv. 92	1 ½ vån	1947-53		Grå spritputs	Gul locklistpanel	Sadeltak klätt i sinuskorrugerad eternit	Två- och treluvsfönster, bytta	inklädd takfot, smidesräcken	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-10-1	Torgg. 44	1 ½ vån	1942		Brun spritputs	Gröna skivor	Sadeltak klätt i rödmålad falsad plåt	Enluft med vädringslucka	Utsvängda gavelvindskivor	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-10-2	Torgg. 46	2-våningssockerbitshus	1942	1946, 1956, 1974g, 1998, 1999	Grå puts	Gul spritputs	Valmat tak klätt i rödmålad falsad plåt	Tvåluft, bytta	Triangelformat takfönster, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-10-3	Torgg. 48	1 ½ vån	1949	1969, 2005g	Vit spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i rödmålad falsad plåt	Två- och treluft, bytta	Fönsterkrön i taktegel, triangelformat gavelfönster under nock, inklädd takfot, smidesräcken, burspråk	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-10-4	Torgg. 50	2-våningssockerbitshus	1942	1946, 1962	Blå spritputs	Vit slätputs	Valmat tak klätt i svartmålad tegelimiterad plåt	Tvåluft	Smidesräcken, garageport med karosseripanel	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-10-5	Torgg. 52	1 ½ vån	1942	1956	Ljusbrun spritputs	Grå skivor	Sadeltak klätt i tegelimiterad plåt	Enluft, bytta	inklädd takfot	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-10-6	Torgg. 54	2-våningssockerbitshus	1945	1956, 1970	Grå spritputs	Vit korrugerad plåt	Valmat tak klätt i betongpannor	Tvåluft, bytta	Triangelformat takfönster	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-10-7	Torgg. 56	2-våningssockerbitshus, utbyggt	1954	1966, 2008	-	Blå spritputs	Valmat tak klätt i betongpannor	Asymmetriska tvåluftfönster, bytta	Smidesräcken	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-10-8	Torgg. 58	1 ½ vån	1946-48,	1956g, 2008	Grå spritputs	Grå skivor	Sadeltak klätt i svartmålad tegelimiterad plåt	Två- och treluvsfönster, bytta	inklädd takfot	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-10-9	Torgg. 60	1 ½ vån	1944		Gråblå spritputs	Gul spritputs	Sadeltak klätt i äldre betongpannor	Två- och treluvsfönster, bytta	Hörnfenster, triangelformat gavelfönster under nock, utsvängda vindskivor på gavlar, karosseripanel på dörrar	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-10-10	Torgg. 62	2-våningssockerbitshus	1950	2003, 2007g	Vit spritputs	Gul spritputs	Valmat tak klätt i betongpannor	En, två- och treluvsfönster, bytta	Smidesräcken	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-11-1	Torgg. 43	2-våningssockerbitshus	1945	1962, 1964g, 1977	Grå spritputs	Ljusgrön spritputs	Valmat tak klätt i tegelimiterad plåt	Två- och treluvsfönster	Fönsterbågarna målade i grön accentfärg, triangelformat takfönster, dörrar och balkongbröstning med karosseripanel	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-11-2	Öhbergsv. 30	1 ½ vån	1954	1998, 2001	Grå spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i betongpannor	Två- och treluvsfönster	Takfot indragen över gavel, smidesräcken	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-11-3	Öhbergsv. 32	1 vån	1954		Brun spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i betongpannor	Asymmetriska tvåluftfönster, bytta	Fönsterkrön i taktegel, skärmtak ovan dörr, smidesräcken	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-11-4	Torgg. 45	1 ½ vån	1947	1957g, 1968g, 1997	Brun spritputs	Begie spritputs	Sadeltak klätt i mörka betongpannor	Två- och treluvsfönster, bytta	Fönsterkrön i taktegel, takfot indragen över gavel	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-11-5	Torgg. 47	2-våningssockerbitshus	1948	1966g, 2003	Brun spritputs	Gul spritputs	Valmat tak klätt i gråmålad falsad plåt	En-, två- och treluvsfönster	Horisontella och vertikala fönsterband, triangelformat takfönster, hörnfönster, smidesräcken	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-11-6	Öhbergsv. 34	1 ½ vån	1955	1996, 2000	Brun spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i betongpannor	Två- och treluvsfönster	inklädd takfot, garageport med karosseripanel	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-11-7	Öhbergsv. 36	1 ½ vån	1954	1959, 2005	Grå spritputs	Vit locklistpanel	Sadeltak klätt i äldre betongpannor	Tvåluvsfönster	Triangelformat gavelfönster under nock, inklädd takfot, garageportar och dörrar med karosseripanel	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-11-8	Torgg. 49	1 vån	1952		Röd spritputs	Rosa spritputs	Sadeltak klätt i brunmålad falsad skivplåt	En-, två- och treluvsfönster	Dörr med karosseripanel	Ursprunglig karaktär välbevarad	
SVE-11-9	Torgg. 51	2-våningssockerbitshus	1948	1960g, 2000	Brun spritputs	Gul spritputs	Valmat tak klätt i eternit	En, två- och treluvsfönster, bytta	Horisontella och vertikala fönsterband, triangelformat takfönster, hörnfönster, fönsterkrön i taktegel, vardagsrum med absidformad utbyggnad	Ursprunglig karaktär välbevarad	X

KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING AV BYGGNADER I SVELEN, Augusti 2017 av byggnadsantikvarie Johan Häggblom											
Tomtnr	Adress	Hustyp	Byggår	/tillbyggnad	Sockel	Fasad	Tak	Fönster	Karaktäristiska detaljer	Kommentar till helhet	Skyddsvärd
SVE-11-10	Öhbergsv. 38	1 ½ vån	1954	1956, 1962	Vit spritputs	Gul locklistpanel	Sadeltak klätt i betongpannor	Två- och trelufts-fönster	Inklädd takfot, smidesräcken	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-11-11	Öhbergsv. 40	1 ½ vån	1953	2010	Brun spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i rödmålad falsad plåt	Två- och trelufts-fönster, bytta	Inklädd takfot, skärmtak ovan ytterdörr, garageport med karosseripanel	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-11-12	Torgg. 53	1 ½ vån	1948	1961g, 2006	Brun spritputs	Rosa spritputs	Sadeltak klätt i brunmålad tegelimiterad plåt	Två- och trelufts-fönster, bytta	Inklädd takfot, smidesräcken	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-11-13	Torgg. 55	2-vånings-sockerbitshus	1948	1970, 2002	Blå slätputs	Ljusblå slätputs	Valmat tak klätt i gråmålad falsad plåt	Två- och trelufts-fönster, bytta	Hörfönster, triangelformat takfönster	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-11-14	Öhbergsv. 42	1 ½ vån	1952	1955, 1964g	Mörkblå spritputs	Små rosa eternitplattor	Sadeltak klätt i betongpannor	Treluft och asymmetrisk tvåluft	Eternitfasaden, triangelformat gavelfönster under nock, inklädd takfot, garageportar med karosseripanel	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-12-2	Öhbergsv. 29	1 vån	1955		Mörkblå spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i mörka betongpannor	Asymmetriska tvålufts-fönster, bytta	Källardörr med karosseripanel	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-12-3	Öhbergsv. 31	2 vån suterränghus	1955	1964g, 2007	Brun spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i rödmålad falsad plåt	Asymmetriska tvålufts-fönster, enlufts-fönster	Fönsterkarmar och -bågar målade i blå accentfärg, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-12-4	Öhbergsv. 33	1 vån + hög källare	1956	1965	Mörkblå spritputs	Vit spritputs, vitmålad liggande panel	Sadeltak klätt i tegelimiterad plåt, utbyggn. Falsad grå plåt	Asymmetriska tvålufts-fönster, enlufts-fönster	Fönsterkrön i taktegel, garageport i karosseripanel, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-12-5	Öhbergsv. 35	1 ½ vån	1955	1993, 1993	Grå spritputs	Gul locklistpanel	Sadeltak klätt i tvåkupigt taktegel	Enlufts- och asymmetriska tvålufts-fönster	Källardörr med karosseripanel	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-12-6	Öhbergsv. 37	1 vån	1955	1965g, 1966, 1967, 1974, 1978, 1991,	Mörkblå spritputs	Blåmålad lockpanel	Sadeltak klätt i svartmålad tegelimiterad plåt	Enlufts- och asymmetriska tvåluft, bytta	Källardörr med fennissad karosseripanel	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-12-9	Krokviksgr. 7	1 vån	1964	2000, 2005	Brun slätputs	Mexitegel, vitmålat stortegel, stående vitmålad lockpanel	Sadeltak klätt i takpapp	Enlufts-fönster, enlufts-fönster med spröjs	-	Ursprunglig karaktär välbevarad. Stöder ej områdets karaktär i övrigt	
SVE-12-10	Krokviksgr. 5	1 ½ vån	1955	2005	Grå spritputs	Små gula eternitplattor i diagonalt vandrande förband	Sadeltak klätt i betongpannor	En- och tvålufts-fönster	Hexagonalt fönster, eternitfasaden, takfot indragen över gavel, källardörr i karosseripanel	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-13-1	Öhbergsv. 39	1 vån	1954	1981, 1986, 1998g	Vit puts med infälld natursten	Rödmålad panel	Sadeltak klätt i svartmålad tegelimiterad plåt	Asymmetriska tvålufts-fönster, enlufts-fönster, bytta	Öppen spis utomhus	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-13-2	Öhbergsv. 41	1 ½ vån	1956	1992	Grå spritputs	Grå spritputs	Sadeltak klätt i äldre betongpannor	Två- och trelufts-fönster	Fönsterbågar målade i grön accentfärg, inklädd takfot, dörrar i karosseripanel, smidesräcken	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-13-3	Öhbergsv. 43	2 vån suterränghus	1955		Brunröd spritputs	Gul spritputs	Sadeltak klätt i svartmålad tegelimiterad plåt	Asymmetriska- och vanliga tvålufts-fönster	Inklädd takfot, smidesräcken	Ursprunglig karaktär välbevarad	
SVE-13-4	Öhbergsv. 45	1 vån	1955	2001	Grå slätputs	Gulmålad panel, stående och liggande	Sadeltak klätt i svartmålad tegelimiterad plåt	Tvålufts-fönster, bytta	Inklädd takfot	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-13-5	Öhbergsv. 47	1 vån	1957	1962, 1994g	Grå spritputs	Blåmålad lockpanel	Sadeltak klätt i brunmålad skivlagd falsad plåt	Asymmetriska tvålufts-fönster	Inklädd takfot, dörrari karosseripanel	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-13-6	Öhbergsv. 49	1 ½ vån	1955	1964g	Grå spritputs	Gul spritputs	Sadeltak klätt i mörka betongpannor	Asymmetriska tvåluft, bytta	Inklädd takfot	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	

KARAKTÄRISERING OCH VÄRDERING AV BYGGNADER I SVEDEN, Augusti 2017 av byggnadsantikvarie Johan Häggblom											
Tomtnr	Adress	Hustyp	Byggår	/tillbyggnad	Sockel	Fasad	Tak	Fönster	Karaktäristiska detaljer	Kommentar till helhet	Skyddsvärd
SVE-13-7	Öhbergsv. 51	1 ½ vån	1954		Blå spritputs	Blåmålad locklistpanel	Sadeltak klätt i svartmålad falsad plåt	Två- och treluftsfönster, bytta	Triangelformat gavelfönster undernock, hörnfönster, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-14-1	Torgg. 57	1 ½ vån	1951	1965, 1991	Grå spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i sinuskorurerad eternit, utbyggnad brunmålad falsad plåt	En-, två- och treluftsfönster	-	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-14-2	Öhbergsv. 44	1 ½ vån	1952		Vit spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i tegelimiterad plåt	En-, två- och treluftsfönster	Fönsterbågar målade i röd accentfärg, hörnfönster, fönsterkrön i taktegel, dörrar och garageport i karosseripanel, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-14-3	Öhbergsv. 46	1 ½ vån	1953		Brun spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i brunmålad tegelimiterad plåt	Två- och treluftsfönster, bytta	Garageport i karosseripanel, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-14-4	Torgg. 59	1 ½ vån	1950-51,	2008	Grå spritputs	Ljusgrå spritputs	Sadeltak klätt i grå falsad plåt	Treluftsfönster, bytta	Takfot indragen över gavel	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-14-5	Torgg. 61	1 ½ vån	1950	2008	Grå spritputs	Vit slätputs	Sadeltak klätt i betongpannor	Två- och treluftsfönster	Fönsterbågar målade i grå accentfärg, hörnfönster, hörnburspråk, takfot indragen över gavel	Ursprunglig karaktär välbevarad	X
SVE-14-6	Öhbergsv. 48	1 ½ vån	1950	1956	Grå spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i svartmålad falsad plåt	Tvåluftsfönster	inklädd takfot, garageport med karosseripanel	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-14-7	Öhbergsv. 50	1 ½ vån	1950	1972, 1977	Brun spritputs	Gul spritputs	Sadeltak klätt i mörka betongpannor	Treluftsfönster och asymmetriska tvåluftsfönster, bytta	inklädd takfot	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-14-8	Torgg. 63	1 ½ vån	1951	1971	Brun spritputs	Gul spritputs	Sadeltak klätt i mörka betongpannor	Enluftsfönster, bytta	Fönsterkrön i taktegel, källardörr i karosseripanel, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-15-1	Öhbergsv. 53	1 ½ vån	1952	1989g	Brun spritputs	Grå spritputs	Sadeltak klätt i mörka betongpannor	En-, två- och treluftsfönster	Triangelformat gavelfönster undernock, utsvängda gavelvindskivor	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-15-2	Öhbergsv. 55	1 ½ vån	1952	1953	Grå slätputs	Grå slätputs	Sadeltak klätt i rödmålad, skivlagd, falsad plåt	Två- och treluftsfönster, bytta	Triangelformat gavelfönster undernock, skivlagt tak smidesräcken, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-15-3	Öhbergsv. 57	1 ½ vån	1951-52		Grågrön spritputs	Pastellrosa spritputs	Sadeltak klätt i betongpannor	Två- och treluftsfönster	Takfot indragen över gavel, smidesräcken	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-15-4	Öhbergsv. 59	1 ½ vån	1951	1982, 1988	Grå spritputs	Vit spritputs	Sadeltak klätt i svartmålad tegelimiterad plåt	Två- och treluftsfönster	Triangelformat gavelfönster undernock, smidesräcken, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär delvis bevarad	
SVE-15-5 (hus 1)	Öhbergsv. 61	1 ½ vån	1951		Brun spritputs	Gul spritputs	Sadeltak klätt i mörka betongpannor	Två- och treluftsfönster, bytta	Smidesräcken, inklädd takfot	Ursprunglig karaktär relativt välbevarad	
SVE-15-5 (hus 2)		1 vån	1973		Betong	Vitmålad, stående, spontad panel	Sadeltak klätt i svartmålad tegelimiterad plåt	Enluftsfönster	-	Ursprunglig karaktär modifierad, stöder ej områdets karaktär i övrigt	
SVE-16-1	Krokviksgr. 3	1 vån + suterrängvån	1957	1967, 1996	Röd spritputs	Vitmålad lockpanel	Sadeltak klätt i betongpannor	Enluftsfönster, bytta	-	Ursprunglig karaktär modifierad	
SVE-16-2	Krokviksgr. 1	2 vån + suterrängvån	1988	1989	Röd spritputs	Vitmålad lockpanel	Sadeltak klätt i betongpannor	Enluftsfönster med spröjs	-	Ursprunglig karaktär bevarad, stöder ej områdets karaktär i övrigt	